

恩施土家族苗族自治州教育局

工作提示

恩施市教育局、各有关学校：

10月25日，州教育局联合州燃气办对相关学校进行了燃气安全隐患排查，现将发现的问题隐患交办给你们，请在2023年11月1日前完成整改，并将整改结果报州教育局安全科。联系人：熊齐 联系方式：15972434733。

问题清单：

1. 恩施州广播电视大学操作间缺少报警器探头。

整改意见：增加两个以上探头。

2. 恩施州广播电视大学最左侧操作间私接有一个三通。

整改意见：立即拆除

3. 恩施州广播电视大学燃气管道中间部分缺乏支架，燃气管道悬空。

整改意见：增加支架，固定管道。

4. 恩施州清江外国语学校许家坪校区使用橡胶软管。

整改意见：联系燃气公司，安装波纹管。

5. 恩施州高级中学过道报警器探头不够。

整改意见：增加探头。

6. 恩施市白果乡中心小学使用民用报警器且未接通电源。

整改意见：更换商用报警器或者气改电。

7. 恩施市白果乡初级中学使用民用报警器且未接通电源，且报警器安装在支线管道上，不利于发生事故后切断气源。

整改意见：更换商用报警器或者气改电。如果安装报警器，要将报警器安装在主干管道上。

